


Feuille de  
Specification de bille  
de cèdre



Nous acceptons' les  
billes  
5" to 16"


Longueur de 6'6, 8'6 & 13'  
~~~~~

**Billes de 5" to 8"**


- ~ Pas de pourriture
  - ~ Pas de courbe
  - ~ Pas de fourche
  - ~ Pas de bois glace
  - ~ Pas de point noir
- ~~~~~

**9" et plus**

- ~ Pas de pourriture
- ~ Courbe maximum de 1"
- ~ Pas de fourche
- ~ Pas de bois glace
- ~ Pas de point noir




➔ Si a courbe est de plus  
de 1" la bille sera rejete



~~~~~

**Bille fourche**

➔ La fourchette est  
découpée et jetee, pas  
acceptable



**Adresse physique de l'usine:**  
Valley Cedar Products, Inc.  
18 Cleveland Road  
Frenchville, Maine 04745



**information pour contracter l'acheteur:**

Joe Voisine: 207-436-0390  
Gary Voisine: 207-631-9999  
Je Parle francais

**VALLEY CEDAR  
PRODUCTS**


**Adresse de bureau:**  
Valley Cedar Products, Inc.  
P.O. Box 150  
Fort Kent Mills, Maine 04744

**no: de téléphone:**  
Phone: 207-728-7100  
Fax: 207-728-7144

**2022 - 2023**

**Spècifications des de sciage de Cèdre  
Revisè 12/12/2018**

1. Nous achetons de billes de sciage de 6'6, 8'6 et 13' de longueur.
2. Toutes les billes de longueurs doivent être saines aux deux bouts, sans pieds cornu (gonflements de racines à la souche). pourriture et points noirs; les fourches et billes courbées ne seront pas acceptées.
3. \*\*5" minimum à l'intérieur de l'écorce.
4. Corde = 4'x4'X8'
5. Doit être livré à Chemin Cleveland, Frenchville Maine.
6. Toutes billes ne rencontrant pas le spécifications sera **rejetées**.
7. Payer rapidement a la semaine et en agrent américaine.



Pas de point noir sans pieds cornu (gonflements de racines à la souche)

**Heures de livraison de 7h à 17h ou bien faire arrangement  
avec Gary 207-631-9999**

6'6" = 160\$/corde  
8'6" = 160\$/corde  
13' = 140\$/corde.